



الفيزياء العامة	المادة:	الاسم:
2025 / 9 / 20	التاريخ:	الصف:

الدرس الثاني القياس والأرقام المعنوية


القياس: وسيلة للتعبير بالأرقام عن كمية فизيائية عن طريق مقارنتها بكمية معلومة من النوع نفسه تسمى وحدة قياس.

ما هي الأمور الواجب اخذها في الحسبان اثناء عملية القياس؟	ماذا تتضمن عملية القياس؟ ما هي عناصر عملية القياس؟
1. اختيار الأداة المناسبة	1. الكمية الفيزيائية المراد قياسها
2. معرفة دقة القياس وهو أصغر تدرج في الأداة	2. أداة القياس 3. وحدة القياس

جدول أدوات القياس:

الكمية الفيزيائية	أداة القياس	دقة القياس
الطول	مسطرة	1 mm
سمك ورقة او صفيحة رقيقة	ميكروميتر	0.01 mm

كيف نقرأ القياس من أداة القياس الميكرومتر؟



- أسجل قراءة المقياس الطولي العلوي ويكون بالمليمتر (7.0 mm).
- أسجل قراءة المقياس الطولي السفلي ويكون بأنصاف الملليمتر (0.5 mm).
- أسجل قراءة التدرج الدائري بقراءة التدرج المنطبق على المقياس الطولي (0.14)، وضرره في قيمة المترولة التي يمثلها التدرج الدائري وهي (0.01) فتكون القراءة (0.14 mm).
- أجمع القراءات الثلاث فتمثل قراءة الميكرومتر.